



SADA NA OPRAVY UPADLÝCH KONTAKTŮ

Pro opravy všech běžných poškození vyhřívání zadního skla automobilu bez nutnosti jeho výměny.

Návod k použití:

Utržené konektory přívodů: Použijte samolepící měděnou pásku s vodivým lepidlem.

1. Nejdříve odstříhnete potřebnou délku pásky tak, aby s dostatečnou rezervou propojila přerušené místo.
2. Lepené vodivé plošky na skle očistíte (použijte jemnou brusnou pastu nebo jemný smirkový papír 400 a výše), poté odmastíte.
3. Na měděnou část pásky přiletujte cínem upadlý kontakt konektoru.
4. Poté sejměte ochranný papír z pásky a páskou přelepte přerušené místo. Vodivé lepidlo zajistí elektrické propojení obou částí.
5. Ke zvýšené mechanické odolnosti kontakt následně zajistíte u kraje skla plastickou ocelí.
 - > Z válečku plastické oceli odřízněte kolečko dle potřebného množství materiálu na zpracování (cca 0,5 – 1 cm). Materiál promněte pro dokonalé promísení a naneste na zajišťovaný kontakt do rohu ke kraji těsnící gumy. Během cca 2 minut po promísení obou složek válečku dojde k vytvrzení hmoty s pevností oceli.
6. Materiál se dá univerzálně používat i k jiným opravám dle doporučení na návodu balení.

Obsah sady:

SAMOLEPÍCÍ MĚDĚNÁ PÁSKA – pro vytváření vodivých spojů, délka 1 m s akrylátovým vodivým lepidlem

PLASTICKÁ OCEL – dodatečné zajištění upadlých přívodů vyhřívání, univerzální použití

KOMPLETNÍ SADA – Jednotlivé komponenty dodáváme i samostatně

Dodává:

NET Praha Trading, s.r.o.
Před skalkami II/7, Praha 10
Tel./Fax: 272 769 388
Mob.: 603 448 288
netpraha@netpraha.cz
www.netpraha.cz